




Vista da monte del ponte di via Monte Grappa (storico, in mattoni)



Vista a valle del ponte di via monte Grappa: sezione rettangolare, muri con fondazioni erose, tronchi in alveo



Briglia a monte di via Monte Grappa: crepa in struttura e nel muro di sponda, presenza di tronchi/rami in alveo



Sponda in dxt idraulica a valle del ponte di via Petrarca



Erosione all'interno della fascinata e vista della ponda dxt




Vista da valle del ponte di via Porta: si notano i rovi e rampicanti presenti su sponde e sul ponte stesso



Blocchi di pietra al piede della sponda in snx idraulica



Vista rappresentativa del tratto di torrente



Fascinata in sponda snx a monte del ponte di via Carlo Porta. Si nota l'erosione subito a monte della fascinata



RegioneLombardia



Est Ticino Villoresti



Consorzio di Bonifica

OCDPC 558/2018

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE MOLGORA NEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI)

DIRETTORE GENERALE
arch. Laura Burzilleri

ELABORATO
T.02

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Stefano Burchielli

GRUPPO DI LAVORO
ing. Alessandro Di Leo
ing. Pietro Randazzo
ing. Fabio Taglioretti

PROGETTISTA
ALTENE INGENIERI ASSOCIATI
ing. Giuseppe Floreale ing. Andrea Maconi
ing. Emanuele Bottazzi ing. Erica Cammasio

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|
| DESCRIZIONE | PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO PESSANO CON BORNAGO | SCALA 1:500 | DATA MAG. 2021 | | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | CONTROLL | APPROVATO |
| 00 | 10.05.2021 | PRIMA EMISSIONE | CAMMISIO | BOTTAZZI | FLOREALE |



Est Ticino Villoresti



Consorzio di Bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESTI

Via Ludovico il Moro, 30

20145 - Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@estvillorresi.it - PEC: estvillorresi@pec.it

A TUTTA RISCHIO E A RISCHIO LA PROPRIETÀ DEL PRESSIONE ELABORATO, CHE PRESSIONE NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO O COPIATO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESTI