Consorzio di Bonifica





Rifacimento del diramatore 3 Magenta

Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Localizzazione dell'intervento: Comune di Arconate (Mi)

<u>Descrizione dei lavori</u>: rifacimento totale delle sponde e del fondale di un tratto del reticolo Villoresi per un totale di 40 metri. La parte interessata è situata nel Comune di Arconate. Sia le sponde che il fondale sono stati rifatti in cemento rispettando la relative norme di sicurezza. Durante i lavori sono stati tagliati i ceppi, demolito il vecchio canale e infine si è passati alla costruzione del nuovo tratto.

Stato dei lavori: concluso



