



Manutenzione delle sponde del torrente Trobbia

Soggetto attuatore: **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi**

Localizzazione dell'intervento: **Comune di Bellinzago Lombardo**

Descrizione dei lavori: I lavori hanno lo scopo di mettere in sicurezza l'alveo del torrente Trobbia, preservandolo dalla vegetazione che infesta le sponde e le banchine adiacenti. In caso di piena, infatti, gli alberi e gli arbusti presenti potrebbero ostruire il regolare passaggio dell'acqua, provocando la sua fuoriuscita dal letto del torrente. L'intervento sulla vegetazione è finalizzato alla riduzione delle specie alloctone e alla salvaguardia di quelle autoctone o comunque delle piante non in grado di mettere a rischio la stabilità delle sponde. Le opere, iniziate il 25 febbraio, sono terminate a fine marzo. I lavori sono eseguiti da ETVillorosi in base ad una convenzione stipulata con Regione Lombardia e non riguardano il reticolo di competenza consortile.

Stato dei lavori: **conclusi**