



Manutenzione di “Conchetta”, Naviglio Pavese

Soggetto attuatore: **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi**

Localizzazione dell'intervento: **Comune di Milano**

Descrizione dei lavori: l'intervento ha riguardato il ripristino della centralina e dell'apparato meccanico ed oleodinamico a servizio delle funzionalità della conca, nonché la risistemazione delle porte vinciane e le relative portine di carico/scarico. I lavori sono terminati nell'ultima settimana di marzo, in vista della reimmissione dell'acqua nei navigli. La “Conchetta” è la prima e la più piccola delle quattordici conche presenti sul Naviglio Pavese. È costituita da due canali distinti e paralleli: il primo è dotato di una vasca che viene riempita o svuotata, in base alle necessità, attraverso il movimento delle paratoie; il secondo invece, chiamato "scaricatore di soccorso", fornisce la portata minima al Naviglio Pavese, quando la Conchetta è chiusa.

Stato dei lavori: **concluso**